

Ochrona konserwatorska a poprawa efektywności energetycznej budynków – możliwości i ograniczenia

Leszek Dobrzyniecki

Katarzyna Dziura

WUOZ we Wrocławiu

Delegatura w Legnicy

Zgodnie z art. 3 pkt 1 *ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* **zabytek** to *nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną **wartość historyczną, artystyczną lub naukową***.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1c ww. ustawy: *ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania, zabytki nieruchome będące, w szczególności dziełami architektury i budownictwa*.

Ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Studniska Dolne 148 D, gm. Sulików



OGRANICZENIA

Nielubia 52 A, gm. Żukowice, pow. Głogowski

Budynek powstały na pocz. XX w. Dawne biuro napraw taboru kolejowego, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny.



OGRANICZENIA

Projektowane docieplenie od wewnątrz budynku zabytkowego.



OGRANICZENIA

Koskowice, gm. Legnickie Pole, świetlica wiejska



fotografia lca.pl

OGRANICZENIA

Węgliniec, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 32



Próba odtworzenia dekoracji architektonicznej elewacji.



OGRANICZENIA

Głogów ul. A. Mickiewicza 47-49, zespół kamienic z lat 30. XX w.



Próba odtworzenia dekoracji architektonicznej elewacji.

OGRANICZENIA

Głogów, ul. A. Mickiewicza 35



Próba odtworzenia dekoracji architektonicznej elewacji.

OGRANICZENIA

Złotoryja, ul. Żeromskiego 7



Chobienia, ul. Górna 12



OGRANICZENIA

Wilków, gm. Głogów, Szkoła Podstawowa, lata 30. XX w.



OGRANICZENIA

Lubin ul. Kościuszki 24, pocz. XX w.



OGRANICZENIA

Głogów, ul. Elektryczna 22 A-C, pocz. XX w., dawne biuro napraw taboru kolejowego, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny.



Elewacja frontowa

OGRANICZENIA

Elewacja tylna



OGRANICZENIA

Głogów ul. Staromiejska 15, kamienica z pocz. XX w.



OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI

Głogów, ul. Staromiejska 13, 15



OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI

Głogów, ul. Staromiejska 13, 15



Fragment elewacji tylnej,
ul. Staromiejska 15



Elewacja tylna, ul. Staromiejska 13

MOŻLIWOŚCI

Legnica, kościół św. Jana



Kościół pierwotnie gotycki z II ćw. XIV w, przebudowany w latach 1714-1727. Posiada barokowe wyposażenie elewacji frontowej oraz wnętrza.



MOŻLIWOŚCI



Zakres prac:

- odkurzenie sklepienia,
- impregnacja konstrukcji drewnianej,
- umieszczenie między krążynami membrany zapewniającej 5-7mm przestrzeni powietrznej na deskach sklepienia,
- umieszczenie na deskach sklepienia i krążynach folii paroprzepuszczalnej,



MOŻLIWOŚCI



- ułożenie wełny mineralnej w polach między krążynami oraz na krążynach.



MOŻLIWOŚCI

Legnica, Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 1



Elewacja frontowa

Wnętrze auli nad stara ujeżdżalnią

Sala królewska nad stara ujeżdżalnią, poświęcona królowi pruskiemu Wilhelmowi II. Ozdobiona neobarokowym wystrojem sztukatorskim. Efekt przebudowy z pocz. XX w.



MOŻLIWOŚCI



Zakres prac:

- powierzchnię sklepienia docieplono wełną mineralną gr. 15 cm,
- na docieplenie położono folię paroprzepuszczalną.



MOŻLIWOŚCI

Wałbrzych, Stara Kopalnia, dawna Kopalnia Węgla Kamiennego „Julia”,
koniec XIX – pocz. XX w.




fotografia fotopolska.eu





MOŻLIWOŚCI

Wnętrze budynku w kompleksie wałbrzyskiej Starej Kopalni.



MOŻLIWOŚCI

Wałbrzych, Stara Kopalnia, wnętrze budynku maszynowni.



MOŻLIWOŚCI

Pałac Maltzanów w Miliczu i budynki zespołu pałacowego

Pałac zbudowany w latach 1797-1798, wg projektu Carla Gottfrieda Geisslera, dwukrotnie przebudowywany (1910, 1926 r.).



Elewacja południowa przed remontem



Elewacja południowa po remoncie

MOŻLIWOŚCI



Zakres prac:

- docieplenie stropu wełna mineralną,
- docieplenie ścian dobudówki z lat 70-tych XX w. od zewnątrz.



MOŻLIWOŚCI



Ponad to wykonano:

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
- remont lukarn (m.in. wymiana opierzeń),
- kompleksową wymianę stolarki okiennej stolarka ujednolicona dla całego budynku pod względem profili i formy z zachowaniem pierwotnych podziałów.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ